

Link do produktu: <https://www.tusze-tonery-warszawa.pl/toner-lexmark-522-52d2000-zamiennik-quantec-czarny-6000-str-p-3523.html>

Toner Lexmark 522 [52D2000] zamiennik Quantec, czarny | 6000 str.

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Quantec

Opis produktu

Kompatybilne drukarki:

Kliknij swój model, aby zobaczyć produkty

Lexmark MS810de	Lexmark MS810dn	Lexmark MS810dtn
Lexmark MS810n	Lexmark MS811dn	Lexmark MS811dtn
Lexmark MS811n	Lexmark MS812de	Lexmark MS812dn
Lexmark MS812dtn	Lexmark MX710de	Lexmark MX710dhe
Lexmark MX711de	Lexmark MX711dhe	Lexmark MX810dfe
Lexmark MX810dme	Lexmark MX810dpe	Lexmark MX810dxfe
Lexmark MX810dxme	Lexmark MX810dxpe	Lexmark MX811dfe
Lexmark MX811dpe	Lexmark MX811dxfe	Lexmark MX811dxme
Lexmark MX811dxpe	Lexmark MX812dfe	Lexmark MX812dme
Lexmark MX812dpe	Lexmark MX812dxfe	Lexmark MX812dxme
Lexmark MX812dxpe		

O produkcie – Bęben Lexmark 520Z / 52D0Z00 zamiennik, czarny | 100 000 str.

Bęben Lexmark 520Z / 52D0Z00 zamiennik to refabrykowany moduł obrazujący przeznaczony do wybranych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z serii MS i MX. To element odpowiedzialny za przeniesienie obrazu na papier, dlatego ma kluczowe znaczenie dla ostrości tekstu, równej czerni i czystości wydruków w codziennej pracy biurowej.

- **Kolor:** czarny
- **Wydajność:** do ok. **100 000 stron** przy 5% pokryciu
- **Opakowanie:** 1 szt. bębna
- **Gwarancja:** 24 miesiące
- **Zastosowanie:** dokumenty firmowe, faktury, umowy, raporty, korespondencja, wydruki seryjne i codzienna praca w biurze

Najważniejsze korzyści dla Twojego biura

- **Niski koszt eksploatacji:** zamiennik pozwala ograniczyć koszt serwisowy urządzenia bez rezygnacji z czytelnych wydruków.
- **Wydajność do 100 000 stron:** bardzo dobra żywotność do biur i działów, które drukują regularnie oraz w większych wolumenach.
- **Wyraźna czerń i ostry tekst:** moduł obrazujący wspiera równy transfer obrazu na papier, co ma znaczenie przy fakturach, umowach i raportach.
- **Rozwiązanie do intensywnej pracy:** pasuje do wysokowydajnych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark z listy kompatybilności.
- **Bezpieczne użytkowanie:** prawidłowo dobrany bęben ogranicza ryzyko smug, powtarzalnych zabrudzeń i spadku jakości wydruku.

WAŻNE: TO JEST BĘBEN, A NIE TONER

Ten produkt to **bęben / moduł obrazujący Lexmark 520Z (52D0Z00)**, a nie kaseta z tonerem. Bęben odpowiada za tworzenie i przenoszenie obrazu na papier, natomiast toner zawiera proszek drukujący. Jeśli urządzenie drukuje błodo, może być potrzebny toner; jeśli na wydrukach pojawiają się **powtarzalne smugi, kropki, pasy lub zabrudzenia w tym samym miejscu**, częściej przyczyną bywa właśnie bęben. W razie wątpliwości zadzwoń – pomożemy ustalić, który element realnie wymaga wymiany.

Rzetelna ocena eksperta Cartridge Center

Lexmark 520Z / 52D0Z00 zamiennik to rozsądne rozwiązanie dla firm, które korzystają z wydajnych urządzeń Lexmark MS i MX i chcą utrzymać dobrą jakość wydruku bez przepłacania za oryginalny moduł. Przy tak dużej wydajności kluczowa jest stabilność pracy: równy transfer obrazu, brak powtarzalnych zabrudzeń oraz czytelny tekst na dokumentach biurowych.

W praktyce bębna warto wymieniać wtedy, gdy objawy wskazują na zużycie modułu obrazującego: powtarzalne plamki, pionowe pasy, szare tło lub zabrudzenia pojawiające się regularnie na kolejnych stronach. Jeśli problemem jest jedynie błody wydruk lub komunikat o niskim poziomie proszku, należy najpierw sprawdzić toner.

Nasze zamienniki to **oszczędność bez niepotrzebnego ryzyka** – szczególnie tam, gdzie drukarka pracuje codziennie i liczy się przewidywalny koszt strony. Zajrzyj też do zakładki „**Powiązane produkty**” lub sekcji kompatybilności, aby dobrać również odpowiedni toner do Twojego modelu Lexmark.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Na oferowany **zamiennik bębna Lexmark 520Z / 52D0Z00** udzielamy pełnej, **24-miesięcznej gwarancji**. Stawiamy na sprawdzone materiały eksploatacyjne, które zapewniają stabilny, czytelny wydruk w codziennej pracy biurowej.

Warto pamiętać, że **stosowanie markowych zamienników co do zasady nie powoduje automatycznej utraty gwarancji na urządzenie** – ewentualne roszczenia gwarancyjne mogą być ograniczone tylko wtedy, gdy serwis wykáže, że problem wynika bezpośrednio z użytego wkładu. Dlatego dbamy o to, aby zamiennik był bezpieczny w eksploatacji i nie powodował niepożądanych zabrudzeń wewnątrz drukarki.

UWAGA: DOBÓR PO OBJAWACH I BĘBEN CZY TONER?

Przed zakupem upewnij się, że potrzebujesz właśnie **bębna**, a nie tonera. Bęben najczęściej wymienia się przy powtarzalnych zabrudzeniach, smugach, kropkach lub pasach na wydruku. Toner odpowiada za proszek i zwykle wymaga wymiany przy bładym druku albo komunikacie o niskim poziomie materiału. Jeśli nie masz pewności, **podaj model drukarki i opisz objaw** – pomożemy dobrać właściwy element.

Podsumowanie i kontakt

Nie przepłacaj za eksploatację, skoro możesz drukować **czytelnie i taniej** – od pierwszej strony po wymianie modułu. Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego w Warszawie przy ul. **Puławskiej 26A**, gdzie doradzimy i dobierzemy odpowiedni bęben lub toner do Twojej drukarki Lexmark. W razie pytań jesteśmy dostępni telefonicznie i mailowo.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – bęben Lexmark 520Z / 52D0Z00 (zamiennik)

P: Czy ten bęben pasuje do mojej drukarki Lexmark?

O: Ten moduł jest przeznaczony do modeli wymienionych w sekcji **Kompatybilne drukarki** na tej stronie. Jeśli nie masz pewności, podaj nam dokładny model urządzenia – szybko potwierdzimy zgodność.

P: Jaka jest wydajność bębna Lexmark 520Z / 52D0Z00?

O: Wydajność wynosi do ok. **100 000 stron** przy 5% pokryciu strony. Rzeczywisty wynik zależy od rodzaju dokumentów, ustawień wydruku i warunków pracy urządzenia.

P: Czy to jest toner czy bęben?

O: To jest **bęben / moduł obrazujący**. Nie jest to toner z proszkiem. Toner i bęben pełnią różne funkcje i w wielu urządzeniach Lexmark wymienia się je osobno.

P: Po czym poznać, że trzeba wymienić bęben?

O: Typowe objawy zużytego bębna to powtarzalne smugi, kropki, pasy, zabrudzenia w tym samym miejscu na stronie albo szare tło. Przy bładym wydruku warto najpierw sprawdzić toner.

P: Czy zamiennik 52D0Z00 jest bezpieczny dla drukarki?

O: Tak – prawidłowo dobrany zamiennik jest bezpieczny w codziennej eksploatacji i pozwala obniżyć koszt utrzymania urządzenia. Kluczowe jest dopasowanie do właściwego modelu oraz zakup w miejscu, które daje gwarancję.

P: Czy instalacja bębna jest trudna?

O: Nie – montaż wygląda jak standardowa wymiana modułu obrazującego w urządzeniu Lexmark. Jeśli chcesz, podpowiemy krok po kroku albo pomożemy potwierdzić właściwy element przed zakupem.

Quantec

Producent: PPHU Artimex, ul. Ks. Sieradzana 7, 62-800 Kalisz, email: bok@quantec.net.pl
